# Общество с ограниченной ответственностью
# Испытательный Центр «Н Экс»

г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru


Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

## Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300894**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Не работает дополнительный реверс привода ДК (шторка) | ГОСТ Р 53783-2010; | 21.02.2020 |
| 2 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ООО ИЦ «Н ЭКС» Специалист Кравченко С.В.

Специалист ______________________ Кравченко С.В.
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта ______________________ Ковалёва Н.В.
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации ______________________ Попов Е.Н.
подпись (ФИО)

**Общество с ограниченной ответственностью**
**Испытательный Центр «Н Экс»**
**г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2**
**ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324**
**тел./факс (495) 580-97-80**
**www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru**

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

# Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300895**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции~~)~~ по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

Специалист ______________ (подпись, штамп) ООО ИЦ «Н Экс» Специалист Кравченко С.В. Кравченко С.В. (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ______________ подпись Ковалёва Н.В. (ФИО)

представитель специализированной организации ______________ подпись Попов Е.Н. (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»
г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

# Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300896**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции~~)~~ по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ООО ИЦ «Н ЭКС» СПЕЦИАЛИСТ КРАВЧЕНКО С.В.

Специалист ____________ Кравченко С.В.
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ____________ Ковалёва Н.В.
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации ____________ Попов Е.Н.
подпись (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»
г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

# Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300897**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| 2 | Расстояние между опорной плитой противовеса и буфером < 100 мм | ГОСТ Р 53783-2010; | 24.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ООО ИЦ «Н Экс»
Специалист
Кравченко С.В.

Специалист ______________________ Кравченко С.В.
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта ______________________ Ковалёва Н.В.
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации ______________________ Попов Е.Н.
подпись (ФИО)

# Общество с ограниченной ответственностью
# Испытательный Центр «Н Экс»

г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru


Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

## Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300898**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции~~)~~ по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| 2 | Не работает дополнительный реверс привода ДК (шторка) | ГОСТ Р 53783-2010; | 21.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г.

**Рекомендации**

Специалист _____ Кравченко С.В.
(подпись, штамп) (ФИО)

ООО ИЦ «Н Экс»
Специалист
Кравченко С.В.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ Ковалёва Н.В.
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации _____ Попов Е.Н.
подпись (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»
г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

# Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300899**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции~~)~~ по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Дверь МП оборудована замкком, открывающемся ключом изнутри | ГОСТ Р 53783-2010; | 28.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ОС ИЦ «Н Экс» Специалист Кравченко С.В.

Специалист ________________ (подпись, штамп) Кравченко С.В. (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта ________________ подпись Ковалёва Н.В. (ФИО)

представитель специализированной организации ________________ подпись Попов Е.Н. (ФИО)

# Общество с ограниченной ответственностью
# Испытательный Центр «Н Экс»

г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru


Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

## Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300901**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | повека | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Не работает дополнительный реверс привода ДК (шторка) | ГОСТ Р 53783-2010; | 21.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ООО ИЦ «Н Экс» Специалист Кравченко С.В.

Специалист ____________ (подпись, штамп) Кравченко С.В. (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта ____________ подпись Ковалёва Н.В. (ФИО)

представитель специализированной организации ____________ подпись Попов Е.Н. (ФИО)

# Общество с ограниченной ответственностью
# Испытательный Центр «Н Экс»

г. Москва, 121359, ул. Маршала Тимошенко, д. 17 к.2
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru


Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

## Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

18 февраля 2020 г.

Мною, специалистом Кравченко С.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО"Спектр " электромеханик Попов Е.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" управляющий Ковалёва Н.В.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) **Н 300903**
Адрес установки: г. Москва, Пресненский, Мичуринский проспект, 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции~~)~~ по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Не работает дополнительный реверс привода ДК (шторка) | ГОСТ Р 53783-2010; | 21.02.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * Заполняется в формате - до «__» ____ 20___г. | | | |

**Рекомендации**

ООО ИЦ «НЭкс» Специалист Кравченко С.В.

Специалист ______________ Кравченко С.В.
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта ______________ Ковалёва Н.В.
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации ______________ Попов Е.Н.
подпись (ФИО)