



**Общество с ограниченной ответственностью  
Испытательный Центр «Н Экс»**

109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д.84, корпус 1, помещение VIII, комната 9.  
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324  
тел./факс (495) 580-97-80  
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации № RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

«26» февраля 2021г.

Мною, специалистом. Самохиным В.И.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сметер» Орешкинский Р.И.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСН «Солнечный берег»  
Кривошеин Г.Е.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) НЗ00894

Адрес установки: г. Москва Мигурицкий проезд  
9.29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

















**Общество с ограниченной ответственностью  
Испытательный Центр «Н Экс»**

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 84, корпус 1, помещение VIII, комната 9.  
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324  
тел./факс (495) 580-97-80  
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации №\_RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

**Акт**

**периодического технического освидетельствования лифта**

«26» февраля 2021г.

Мною, специалистом, Самохиным В.И.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сектор» Орешкин Р.М.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта Т.С.И. «Солнечный Берег»  
Крючков Г.Е.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) Н 300 898

Адрес установки: г. Москва Митуринский проспект  
д 29

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа













# Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Н Экс»

109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д.84, корпус 1, помещение VIII, комната 9.  
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324  
тел./факс (495) 580-97-80  
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Аттестат аккредитации № RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

## АКТ

### периодического технического освидетельствования лифта

«6» февраля 2021г.

Мною, специалистом, Самохиным В.И.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,  
ООО «СпецТр» Орешкин Р.М.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСН «Солнечный Берег»  
Крючков Г.Е.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) Н 300894 Н 300903  
Адрес установки: г. Москва Митуринская улица  
д. 29

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты ~~испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом~~ положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

