



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300903.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Фамилия И.О.)

* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

ООО ИЦ "Н ЭКС"
СПЕЦИАЛИСТ
В.И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта


подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300901.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

ООО ИЦ «Н ЭКС»
СПЕЦИАЛИСТ
В. И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта


подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300894.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (Фамилия И.О.) _____		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*



Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

(подпись, штамп)

ООО ИЦ "Н ЭКС"
СПЕЦИАЛИСТ
В. И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300895.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)

* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*




ООО ИЦ "Н ЭКС"
+7 495 580 9780 www.n-eks.ru

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

ООО ИЦ «Н ЭКС»
СПЕЦИАЛИСТ
В.И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300896.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Фамилия И.О.)

* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*



ООО ИЦ "Н ЭКС"
+7 495 580 9780 www.n-eks.ru

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

ООО ИЦ "Н ЭКС"
СПЕЦИАЛИСТ
В.И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта


подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации



подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300897.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)

* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*




ООО ИЦ "Н ЭКС"
+7 495 580 9780 www.n-eks.ru

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

ООО ИЦ "Н ЭКС"
СПЕЦИАЛИСТ
В. И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300898.
Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта ~~положительные~~ (отрицательные).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом ~~положительные (отрицательные)~~.

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)

* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

(подпись, штамп)


ООО ИЦ «Н ЭКС»
СПЕЦИАЛИСТ
В. И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)



Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс» (ИНН 7707514324)
109052, РОССИЯ, Г Москва, ул Нижегородская, дом 104 строение 9, этаж 2, комнаты 2; 6; 14
Тел.: +7 495 580 9780 E-mail: info@n-eks.ru Сайт: www.n-eks.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«10» февраля 2026

Специалист ИЦ ООО ИЦ «Н Экс» Самохин В. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "СПЕКТР", Начальник участка Орешин Р. М. и представителя владельца лифта ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Управляющий Крючков Г. Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): Н 300899.

Адрес установки: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

(подпись, штамп)

ООО ИЦ «Н ЭКС»
СПЕЦИАЛИСТ
В.И. САМОХИН

Самохин В. И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

подпись

Крючков Г. Е.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Орешин Р. М.

(Фамилия И. О.)