Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300894**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Н • ЭКС
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300895**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300896**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»
Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300897**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300898**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300899**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные).~~
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300901**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29 стр 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. ~~Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные~~ ~~(отрицательные).~~
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Н Экс»

Москва г, ВН. Тер. Г. Муниципальный округ Нижегородский, Нижегородская ул, дом 104, стр.9
ОГРН 1047796193950 ИНН 7707514324
тел./факс (495) 580-97-80
www.n-eks.ru, e-mail: info@n-eks.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованых лиц: RA. RU. 27ЛФ14 от 18.01.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

11 февраля 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Самохиным В.И.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Спектр" производителя работ Орешкина Р.М.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ТСЖ "Солнечный берег" Управляющий Крючков Г.Е.
(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) **Н300903**
Адрес установки: г. Москва, , Мичуринский проспект, д.29 стр 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные).~~
3. ~~Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные~~ ~~(отрицательные).~~
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583-2019	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*